


F.7 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM
SITUACE km 0,0-0,5
M 1:1000



LEGENDA

- Strom navržený k pokácení
- Strom navržený k ponechání
- Souvislý porost navržený k pokácení
- Hranice souvislých porostů

F.7 Dendrologický průzkum

Výškový systém: Bpv
Soutřadnicový systém: S-JTSK

Ověřeno:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráči 546/56, 140 00 Praha 4
ŘSD ČR SPRÁVA Hradec Králové
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Zhotovitel: DÚR:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3
HIP: ING. M. HANŽL

Valbek
Vyracoval: ING. J. BEDNÁŘ
Zodp. projektant: ING. J. BEDNÁŘ
Tech. kontrola: ING. D. LANDA
Akce: D11 1109 TRUTNOV – STÁTNÍ HRANICE ČR/PL
PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ – UL. ELEKTŘÁRENSKÁ
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3
Příloha: SITUACE km 0,0-0,5
2