







F.7 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM
SITUACE km 0,5-0,9 M 1:1000




LEGENDA

-  Strom navržený k pokácení
-  Strom navržený k ponechání
-  Souvislý porost navržený k pokácení
-  Hranice souvislých porostů

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

F.7 Dendrologický průzkum





Objednatel:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
ŘSD ČR SPRÁVA Hradec Králové
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Zhotovitel DÚR:	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	HIP:
		ING. M. HANŽL

	Vypracoval	ING. J. BEDNÁŘ		Zak. číslo	17-LI34-007
	Zodp. projektant	ING. J. BEDNÁŘ		Datum	11/2018
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	DÚR
	Akce D11 1109 TRUTNOV – STÁTNÍ HRANICE ČR/PL PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ – UL. ELEKTRÁRENSKÁ			Počet formátů	3x A4
Měřítko				1:1000	
Č. přílohy				Paré	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha SITUACE km 0,5-0,9			3	